

四川众邦新材料股份有限公司
金刚烷衍生物、炔醇产品生产线技改项目
“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目将环境保护设施纳入了初步设计，且经初步设计的各项环保设施建设概况均已通过环评审批，并取得环评批复（泸市环建函[2022]90号），环境保护设施的设计均符合环境保护设计规范的要求。环保设施的设计单位为四川省化工设计院。本项目落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资，本项目设计总投资6307.73万元人民币，其中设计环保投资200万元人民币。

1.2 施工简况

本项目施工期将各项环保保护设施纳入施工合同，施工期间落实了各项环保设施建设，项目执行环评及环保“三同时”制度，环保审查及审批手续完备，各项环保设施与主体工程同时设计，同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。环保设施的施工单位为宏新建设集团有限公司。本项目动工建设日期为2023年1月，竣工日期为2024年1月，调试日期为2024年2月5日~2024年5月31日。2024年2月2日，完成了排污许可证重新申请（许可证编号：91510521092114864N001P号）。

1.3 验收过程简况

四川省工业环境监测研究院承担本项目竣工环保验收监测工作，该院具有的资质和能力主要包括工业环境监测、污染治理、工业节能技术的科学研究及咨询培训工作。根据国务院第682号令“国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定”、原环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，四川省工业环境监测研究院于2024年2月组织专业技术人员勘查现场，收集相关资料，并于2024年3月20日~2024年3月21日、2024年3月27日~2024年3月28日开展了现场监测。

本项目验收监测范围如下：

主体工程（金刚烷衍生物车间内新建 50 吨/年 1-金刚烷甲酸生产线、100 吨/年降冰片二烯生产线、300 吨/年四甲基癸炔二醇生产线）及其配套公辅环保设施（废气处理设施、电加热导热油炉）。储运工程、废水处理设施等其余公辅环保设施均依托众邦二期项目。

2024 年 4 月 29 日，四川众邦新材料股份有限公司组织 3 位专家及验收监测单位在公司会议室主持召开了《四川众邦新材料股份有限公司金刚烷衍生物、炔醇产品生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取验收监测报告编制单位的汇报基础上，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 1、加强各项环保设施的管理、检查及维护，确保污染物长期稳定达标排放。
- 2、加强风险防范措施和污染事故应急处理预案的演练，加大环保宣教力度，强化员工环保意识，建立相关的规章制度及档案。
- 3、依照排污许可证要求，定期开展排污许可相关工作。



评审现场照片

1.4 公众反馈意见

本次调查结果显示，共发放 30 份问卷，收回 30 份有效问卷，回收率为 100%。在回收的 30 人中，30 位被调查对象对本项目的环保工作持满意或基本满意态度，被调查对象中无不满意态度。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

四川众邦新材料股份有限公司建立了环境保护管理制度，规定了环保的工作任务及各部门的工作职责，固体废弃物的收集、存放和处理方式，污染物排放管理，污染物处理设施管理，环境监测管理，污水处理管理等内容，制度较为完善，能按照相应的管理程序进行管理。

本项目设置环保机构，由四川众邦新材料股份有限公司安全环保部负责各项环保事务，配备专职环保工作人员 5 人，制定了环保管理制度，建立了环保档案。

2、环境风险防范措施

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目属于重大环境风险，公司已编制突发环境事件应急预案，并于 2023 年 11 月 13 日完成备案（备案编号：510521-2023-112-H），应急预案备案表见附件 8。

本项目在运营期间未发生污染事故或污染纠纷及投诉。

3、环境监测计划

公司已根据排污可自行监测制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

1、区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域消减及淘汰落后产能。

2、防护距离控制及居民搬迁

本项目实施后卫生防护距离与原有二期厂区卫生防护距离保持不变，具体为：以金刚烷衍生物车间、甲类罐区、乙炔装置区边界为起点划定 200m、金刚烷车间、碳酸钾生产车间、净水剂车间、酸碱罐区、厂废水站边界为起点划定 100m 合并后的包络线范围作为项目的卫生防护距离。根据现场勘查，本项目卫生防护距离范围内散居农户均已搬迁，无集中居民点、学校、医院、医药、食品等环境敏感点存在。

3 整改工作情况

本项目各项环保设施均按照环评要求落实，在验收监测期间，各项污染物均达标排放，根据验收组结论，验收现场无需要整改的部分。在后续的生产过程中我公司将严格执行验收组意见及建议：

- 1、加强各项环保设施的管理、检查及维护，确保污染物长期稳定达标排放。
- 2、加强风险防范措施和污染事故应急处理预案的演练，加大环保宣教力度，强化员工环保意识，建立相关的规章制度及档案。
- 3、依照排污许可证要求，定期开展排污许可相关工作。

四川众邦新材料股份有限公司

2024年4月29日

