

成都佛吉亚汽车部件系统有限公司汽车门板生产线扩建项目

“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目将环境保护设施纳入了初步设计，且经初步设计的各项环保设施建设概况均已通过环评审批，并取得环评批复（龙环承诺环评审[2021]119 号），环境保护设施的设计均符合环境保护设计规范的要求。本项目落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资，环评设计环保总投资 6684.6 万元，其中实际环保投资 80 万元，环保投资占总投资的 1.2%。

1.2 施工简况

本项目施工期将各项环保保护设施纳入施工合同，施工期间落实了各项环保设施建设，项目执行环评及环保“三同时”制度，环保审查及审批手续完备，各项环保设施与主体工程同时设计，同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。2024 年 6 月，本项目主体工程及环保工程施工完成。

1.3 验收过程简况

本项目于 2022 年 6 月开始建设，于 2024 年 6 月建设完成，2024 年 6 月开始调试，2024 年 6 月 6 日通过排污许可登记变更。2024 年 7 月，我公司委托四川省工业环境监测研究院承担本项目竣工环保验收监测工作，该院具有的资质和能力主要包括工业环境监测、污染治理、工业节能技术的科学研究及咨询培训工作。根据国务院第 682 号令“国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定”、生态环境部公告 2018 年第 9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件的规定和要求，四川省工业环境监测研究院于 2024 年 7 月组织专业技术人员勘查现场，收集相关资料，于 2024 年 7 月 17 日~2024 年 7 月 18 日 2024 年 7 月 29 日~2024 年 7 月 30 日，实施现场监测。

本项目验收监测范围如下：

成都佛吉亚汽车部件系统有限公司汽车门板生产线扩建项目的验收范围主要包括：本项目主体工程及涉及的废水、废气、噪声、固废污染防治设施。

2024 年 10 月 31 日，我公司组织了 3 位专家及验收监测单位相关人员主持召开了《成都佛吉亚汽车部件系统有限公司汽车门板生产线扩建项目》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取验收监测报告编制单位的汇报基础上，经认真讨论，形成验收意见如下：

1、加强废水、废气处理设施的管理和维护，确保废水、废气污染物长期、稳定达标排放；

2、加强危险废物的管理，做好标识，及时转。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

本项目设置环保机构，配备专职环保工作人员，制定了环保管理制度，建立了环保档案。

2、环境风险防范措施

企业国民经济行业类别为 C3670 汽车零部件及配件制造，已编制突发环境事件应急预案，但根据《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022 年版）》文件“C3670 汽车零部件及配件制造企业有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的”需进行突发环境事件应急预案备案。企业不涉及电镀工艺且年用溶剂型涂料（含稀释剂）在 10 吨以下，因此企业暂未进行突发环境事件应急预案备案。

3、环境监测计划

目前公司已制订环境监测计划，后续将按照制订的环境监测计划定期对公司外排污染物进行环境监测，确保污染物长期、稳定达标排放。

2.2 配套措施落实情况

1、区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域消减及淘汰落后产能。

2、防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目“以新带老”措施：

1、原有项目配胶有机废气、塑料焊接废气均未设置废气收集处理装置，无组织排放。本次验收期间，企业已对原有配胶有机废气、塑料焊接废气进行了收集处理。

2、原有项目的内空调机废水、循环冷却水、恒温罐水浴废水经收集后排入园区雨水管网。本次验收期间，企业已对原有内空调机废水、循环冷却水、恒温罐水浴废水进行收集后排入污水管网。

3 整改工作情况

本项目各项环保设施均按照环评要求落实，在四川省工业环境监测研究院验收监测期间，各项污染物均达标排放，根据验收组结论，验收现场无需要整改的部分。在后续的生产过程中我公司将严格执行验收组意见及建议：

- 1、加强废水、废气处理设施的管理和维护，确保废水、废气污染物长期、稳定达标排放；
- 2、加强危险废物的管理，做好标识，及时转运。

成都佛吉亚汽车部件系统有限公司

2024年10月31日

